

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR



RTP SAN CRISTOBAL SAC

RD N° 2250-2018-MTC/15

**DIRECCIÓN: AV. NÉSTOR GAMBETA MZ. A LOTE 1, 2 Y 3 URB. PROGRESIVA LAS ORQUÍDEAS 2,
DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

TELÉFONOS: 975 759 712 - (01) 468-7889

CORREO: callao@rtpsancristobal.pe

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

N° : C-2020-060-253-012128

Tipo de Inspección	ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección	01/10/2020	Informe de Inspección N°	000038579-V2
--------------------	----------------------------	---------------------	------------	--------------------------	--------------

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO					
1	Placa	ALH922	7	Combustible	DIESEL
2	Categoría	N3	8	VIN/N° de serie	9533B82U5CR527538
3	Marca	VOLKSWAGEN	9	N° de motor	F1A075530
4	Modelo	31260	10	Carrocería	INTERCAMBIADOR
5	Año de fab.	2015	11	Marca Carrocería	
6	Kilometraje	179122	12	N° ejes/r° ruedas	3 / 10
13	Asientos / Pasajeros	3 / 2	14	Largo / Ancho / Alto:	8.030 / 2.510 / 3.100
15	Color(es)	BLANCO GEARA NEGRO	16	Peso neto (Kg.)	9960
17	Peso bruto (Kg.)	30500	18	Peso útil (Kg.)	20540

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITY	RTP SAN CRISTOBAL SAC	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro
Línea	MIXTA	Equipo N° KZZD10-180515	Equipo N° KCH18-1805154	Equipo N° FLB100-6306DS	Equipo N° MOD3C-180295
				Equipo N° KXJ3-1805149	

III. RESULTADOS OBTENIDOS

FRENO DE SERVICIO						PRUEBA DE FRENOS						FRENO DE EMERGENCIA					
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)	Desequilibrio %	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de frenado (KN)	Eficiencia %	Resultado	Ejes	Peso (Kg)
1°	5016.00	15.28	18.35	16.78	APROBADO	1°	5016.00	0.00	0.00	APROBADO	1°	5016.00	0.00	0.00	APROBADO	1°	5016.00
2°	4285.00	15.21	16.23	0.13		2°	4285.00	2.42	17.64		2°	4285.00	0.00	0.00		2°	4285.00
3°	4218.00	13.44	13.45	0.07		3°	4218.00	0.00	0.00		3°	4218.00	0.00	0.00		3°	4218.00
4°	0.00	0.00	0.00	0.00		4°	0.00	0.00	0.00		4°	0.00	0.00	0.00		4°	0.00
5°	0.00	0.00	0.00	0.00		5°	0.00	0.00	0.00		5°	0.00	0.00	0.00		5°	0.00

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROP DE NEUMATICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSION			
Ejes	Desviación (mm/Km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida	Resultado (2)	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o °C)	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)	Delantera (%)	Posterior (%)
1°	0.20	APROBADO	1°	13.62	APROBADO	Bajas	8.36	9.66	APROBADO	Izq	0.00	Izq	0.00
2°	0.20	APROBADO	2°	13.25	APROBADO	Altas	12.36	13.68	APROBADO	Der	0.00	Der	0.00
3°	0.20	APROBADO	3°	13.01	APROBADO	Alta Adicional				Desv	0.00	Desv	0.00
4°	0.00		4°	0.00		Neblineros				Resultado	NA	Resultado	NA
5°	0.00		5°	0.00		(1): Indicar la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+				Resultado Final	NA		

EMISIONES DE GASES		1° Aceite (°C)	83	CO Ralentí (%)		CO Aceite (%)		Resultado
(no aplica para vehículos eléctricos)		RPM	2539	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Aceite (%)		APROBADO
		Opacidad (m -1)	0.74	HC Ralentí (ppm)		HC Aceite (ppm)		

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS			INTERPRETACION DE DEFECTOS			CLASIFICACION	
D.4.7	FRENOS PRINCIPALES O DE SERVICIO PRESENTAN DESEQUILIBRIO DE FUERZA DE FRENADO DE LADO A LADO EN EL EJE DELANTERO ENTRE 15% Y 20%					LEVE	
H.3.10.3	NO ESTAN UBICADOS DE ACUERDO A NORMA					LEVE	

OBSERVACIONES:
NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCION TECNICA VEHICULAR			
Resultado de la Inspección	Vigencia del certificado	Fecha de la próxima inspección	Firma del Ingeniero Supervisor
APROBADO	Seis (06) meses	01/04/2021	

ING. FUERTES VARGAS ROSSINI FRANCISCO
Reg. CIP N° 139434

CI - 221- 000037686

CERTIFICACION TECNICA ORDINARIA Y COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

CLASE DEL MATERIAL Y/O
RESIDUO PELIGROSO



Mediante el presente documento se certifica que el vehiculo materia de inspección destinado al servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento y cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el artículo 19° del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° AMBITO NACIONAL 0000038579

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección

01/10/2020

Firma del Ingeniero Supervisor



ING. FUERTES VARGAS ROSSINI FRANCISCO
Reg. CIP N° 139434