

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

CENTRO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



Av. Micaela Bastidas Mz. C. Parcela N° 5 y 6 del Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochiri, Dpto. de Lima
 Celular: 989889850 / 952283599 / 945997119 E-mail: citvlima@cpsac.com.pe Página Web: www.cpsac.com.pe



CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2022-204-309-010383

Tipo de Inspección : Ordinaria y Complementaria	Fecha de Inspección : 23/08/2022	Informe N° : IF-38040 53099
---	----------------------------------	-----------------------------

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1.- Placa	ALH922	7.- Combustible	DIESEL	13.- Asientos / Pasajeros	3 / 2
2.- Categoría	N3	8.- VIN / N° de serie	9533B82U5GR527538	14.- Largo / Ancho / Alto	8.030 / 2.510 / 3.100
3.- Marca	VOLKSWAGEN	9.- N° de Motor	F1A075530	15.- Color(es)	BLANCO GEADA
4.- Modelo	31.260	10.- Carrocería	INTERCAMBIADOR	16.- Peso Neto (kg)	9 960
5.- Año de Fabricación	2015	11.- Marca Carrocería	VOLKSWAGEN	17.- Peso Bruto (kg)	30 500
6.- Kilometraje	234 989	12.- N° Ejes / N° Ruedas	3 / 10	18.- Peso Útil (kg)	20 540

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CPSAC	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
LINEA	Mixta	Equipo N° Beissbarth 0001725	Equipo N° Beissbarth BM 0000557	Equipo N° Bosh 432845337	Equipo N° Tecnolux 0260	Equipo N° Beissbarth EF 0002574

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO							FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		
1°	5140	13.80	13.89	1			1°						1°					
2°	4340	12.91	11.67	10			2°	4340	11.04	11.52			2°					
3°	4240	7.70	9.16	16	51	A	3°	4240	0.40	0.61	18	A	3°					
4°							4°						4°					
5°							5°						5°					

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)		Tipo de Luz	Medida Obtenida (Lux o C)		Alineamiento (1)	Resultado	Delantera (%)		Posterior (%)
				Der.	Izq.		Der.	Izq.			Izq.		Izq.
1°	0.20	A	1°	10.32	10.25	A	Bajas	8	7	A	Der.		Der.
2°	1.00	A	2°	11.32	11.65	A	Altas	14	15	A	Desv.		Desv.
3°	1.40	A	3°	11.54	11.73	A	Alta adicional				Resultado		Resultado
4°			4°				Neblineros				Resultado final.		
5°			5°				(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ-/DER+/INF-/SUP+						

EMISIONES DE GASES		Temp. Aceite (°C)	75 CO Ral. (%)	CO Acel. (%)	Resultado	EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
	RPM		2658 CO + CO2 Ral. (%)	CO + CO2 Acel. (%)	A			74.50	A
	Opacidad (m-1)		1.70 HC Ral. (ppm)	HC Acel. (ppm)					

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

D.1.10 PRUEBA DE FRENOS EN EL FRENO METRO - Frenos principales o de servicio presentan desequilibrio de fuerza de frenado de lado a lado en el eje posterior entre 15 y 20%. Detalles: Eje 3 Leve

Vigencia SOAT/CAT: 17/02/2023

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

APROBADO

6 MESES

23/02/2023

HOP

"CPSAC, sinónimo de experiencia y calidad"

Firma del Ingeniero Supervisor

SD-274- 0030583

Oscar Olivares Casapia
 CPSAC S.A.C.
 OSCAR OLIVARES CASAPIA
 INGENIERO MECANICO
 Reg. QIP N° 199133

R.D. N° 017-2020-MTC/17.03

5.10 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento y cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el artículo 19 del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° IF-38040 53099

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 23/08/2022

Firma del Ingeniero Supervisor


CPSAC S.A.C.
OSCAR OLIVARES CASAPIA
INGENIERO MECANICO
Reg: GIP N° 199133