

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: AXK-868

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GD-4445255

Km ACTUAL

180,555

FECHA

22/02/2023

SUPERVISOR:

LUDMIR HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR:

TALLER CENTRAL - SJM

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	CAMBIO	16/12/2019		
Plato de embrague	OK			
Disco de embrague	CAMBIO	16/12/2019		
Nivel de líquido	OK			
Nivel de aceite Corona 1	OK	22/02/2023	180,555	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	22/02/2023	180,555	185,000
Consumo de aceite	NO		180,555	
Fugas de aceite	NO		180,555	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	22/02/2023	180,555	
Fugas de aceite de motor	NO		180,555	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	22/02/2023	180,555	190,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	22/02/2023	180,555	185,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	22/02/2023	180,555	
Filtro de petróleo	CAMBIO	22/02/2023	180,555	190,000
Fugas de petróleo	NO		180,555	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	22/02/2023	180,555	
Bornes de baterías	OK		180,555	
Plumilla limpia parabrisa	OK		180,555	
Claxon	OK		180,555	
Luces de alta y baja	OK		180,555	
Luces de direccionales	OK		180,555	
Luces de estacionamiento	OK		180,555	
Luces de frenos	OK		180,555	
Luces de la cabina	OK		180,555	
Alarma de retroceso	OK		180,555	
Faro neblnero y pirata	OK		180,555	
Trico	OK	22/02/2023	180,555	
Tablero de control	OK	22/02/2023	180,555	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	22/02/2023	180,555	
Ruidos en el interior	NO		180,555	

Fugas de aceite	NO	22/02/2023	180,555	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	22/02/2023	180,555	
Crucetas	ENGRASE	22/02/2023	180,555	
Soportes de cardan	OK	22/02/2023	180,555	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de DISCOS	OK	22/02/2023	180,555	
REGULACION DE FRENOS	SI		180,555	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	OK	22/02/2023	180,555	
Estado de las zapatas posteriores	OK	22/02/2023	180,555	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	22/02/2023	180,555	
Deposito de Hidrolina	OK	22/02/2023	180,555	
SERVO hidráulica de dirección	OK		180,555	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	22/02/2023	180,555	
Terminales de dirección/Jebes	OK	22/02/2023	180,555	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK	22/02/2023	180,555	
RADIADOR	OK	22/02/2023	180,555	
Amortiguadores	OK	22/02/2023	180,555	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	22/02/2023	180,555	
Llanta de repuesto	OK		180,555	
Pernos y tuercas de llanta	OK		180,555	
Espárragos	OK	22/02/2023	180,555	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO	22/02/2023	180,555	190,000
Espejos laterales retrovisores	OK		180,555	
Correa de seguridad	OK		180,555	
Pisos	OK		180,555	
Chapas de puertas/ cremallera	OK	22/02/2023	180,555	
Parabrisa y vidrios	OK		180,555	
circulina	OK	22/02/2023	180,555	