



REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

¡Somos tu revisión técnica LEGAL Y SEGURA!

Autorizado por **MTCA**

Resolución Directorial N. 290 - 2019 - MTC/17.03

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2023-013-296-000300

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria

Fecha Inspección : 07/01/2023 12:56:1

Informe de Inspección N° : 52338 - 50487

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	AXK868	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	5 / 4
2 Categoría	N1	8 VIN / N° de Serie	8AJKA8CDBJ3177302	14 Largo / Ancho / Alto	5 330 / 1 855 / 1 815
3 Marca	TOYOTA	9 N° de Motor	1GD4445255	15 Color (es)	BLANCO
4 Modelo	HILUX	10 Carrocería	PICK UP	16 Peso Neto (kg)	2,147
5 Año Fabricación	2,018	11 Marca Carrocería	TOYOTA	17 Peso Bruto (kg)	2,910
6 Kilometraje	176,314	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18 Peso Útil (kg)	763

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CITV RTP	Frenómetro		Alineador		Analizador u Opacímetro		Regloscopio Luxómetro		Banco de Suspensión	
Línea	Mixta	Equipo N°	Cosber s1712027	Equipo N°	Cosber s1712025	Equipo N°	Jenval s18012025	Equipo N°	Cosber s171131	Equipo N°	Cosber 1712028

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																						
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA											
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado				
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.						
1°	1,358	3.99	4.10	3	62	A					15	A										
2°	1,074	3.51	3.30	6			2°	1,074	1.45	2.17												

PRUEBA ALINEAMIENTO			PROF. DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux o C)	Alineamiento (s)	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)		
				Der.	Izq.		Der.	Izq.		Izq.	Izq.		
1°	5.00	A	1°	14.50	14.32	Bajas	15	19	OK OK	79	68		
2°	0.00	A	2°	15.34	15.10	Altas	32	31	OK OK	72	77		
						Alta Adicional				Desv.	Desv.		
						Neblineros				Resultado	Resultado		
						(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ- / DER+ / INF- / SUP+							
										Resultado Final	A		

EMISIONES	T° Aceite (°C)	86	CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado
DE	RPM	2984	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)		A
GASES	Opacidad (m-1)	1.01	HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)		

EMISIONES	Sonómetro (dB)	Resultado
SONORAS	74.00	A

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 09/08/2023

REVISIONES TÉCNICAS DEL PERÚ

Edson Vilchez García
INGENIERO CERTIFICADOR
CIP N° 113027

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 MESES	07/01/2024

Firma del Ingeniero Supervisor
DG-261- 0397

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO: Av. José Pardo 385 (Al frente del terminal pesquero)

Scanned by TapScanner