

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BCM-807

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GD-G100703

FECHA:

21/02/2023

Km ACTUAL

100,653

SUPERVISOR:

LUDMER HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR:

COMAS

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	25/10/2021	44,837	
Plato de embrague	OK		100,653	
Disco de embrague	OK		100,653	
Nivel de líquido	OK		100,653	
Nivel de aceite Corona 1	OK		100,653	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	21/02/2023	100,653	105,000
Consumo de aceite	NO		100,653	
Fugas de aceite	NO		100,653	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK		100,653	
Fugas de aceite de motor	NO		100,653	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	21/02/2023	100,653	110,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	21/02/2023	100,653	110,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO		100,653	
Filtro de petróleo	CAMBIO	21/02/2023	100,653	110,000
Fugas de petróleo	NO		100,653	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	21/02/2023	100,653	
Bornes de baterías	OK		100,653	
Plumilla limpia parabrisa	OK		100,653	
Claxon	OK		100,653	
Luces de alta y baja	OK		100,653	
Luces de direccionales	OK		100,653	
Luces de estacionamiento	OK		100,653	
Luces de frenos	OK		100,653	
Luces de la cabina	OK		100,653	
Alarma de retroceso	OK		100,653	
Faro neblinero y pirata	OK		100,653	
Trico	OK		100,653	
Tablero de control	OK	21/02/2023	100,653	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	21/02/2023	100,653	

Ruidos en el interior	NO		100,653	
Fugas de aceite	NO		100,653	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	21/02/2023	100,653	
Crucetas	ENGRASE	21/02/2023	100,653	
Soportes de cardan	OK		100,653	
SISTEMA DE FRENO				
DISCOS DELANTEROS	OK	21/02/2023	100,653	
REGULACION DE FRENOS	SI	21/02/2023	100,653	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	OK	21/02/2023	100,653	
Estado de las zapatas posteriores	OK	21/02/2023	100,653	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	21/02/2023	100,653	
Deposito de Hidrolina	OK		100,653	
SERVO hidráulica de dirección	OK		100,653	
Terminales de dirección/Jebes	OK		100,653	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	21/02/2023	100,653	
Amortiguadores	OK		100,653	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	21/02/2023	100,653	
Llanta de repuesto	OK		100,653	
Pernos y tuercas de llanta	OK		100,653	
Espárragos	OK		100,653	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO	21/02/2023	100,653	110,000
Espejos laterales	OK		100,653	
Correa de seguridad	OK		100,653	
Pisos	OK		100,653	
Tapiz de puertas	OK		100,653	
Chapas de puertas	OK		100,653	
Parabrisa y vidrios	OK	21/02/2023	100,653	
circulina	OK	21/02/2023	100,653	