

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BPD-835

MARCA: MITSUBISHI

Nº DE MOTOR: 4N15UHX4491

FECHA:

18/03/2023

Km ACTUAL

55,653

SUPERVISOR:

LUDMIR HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR:

TALLER CENTRAL - SJM

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	14/05/2022	4,873	
Plato de embrague	OK	18/03/2023	55,653	
Disco de embrague	OK		55,653	
Nivel de líquido	OK	18/03/2023	55,653	
Nivel de aceite Corona 1	OK	18/03/2023	55,653	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	18/03/2023	55,653	60,000
Consumo de aceite	NO	18/03/2023	55,653	
Fugas de aceite	NO		55,653	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	18/03/2023	55,653	
Fugas de aceite de motor	NO		55,653	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	18/03/2023	55,653	60,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	18/03/2023	55,653	60,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	18/03/2023	55,653	
Filtro de petróleo	OK	18/03/2023	55,653	60,000
Fugas de petróleo	NO		55,653	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	18/03/2023	55,653	
Bornes de baterías	OK		55,653	
Plumilla limpia parabrisa	OK	18/03/2023	55,653	
Claxon	OK		55,653	
Luces de alta y baja	OK		55,653	
Luces de direccionales	OK		55,653	
Luces de estacionamiento	OK	18/03/2023	55,653	
Luces de frenos	OK		55,653	
Luces de la cabina	OK		55,653	
Alarma de retroceso	OK		55,653	
Faro neblinero y pirata	OK	18/03/2023	55,653	
Trico	OK		55,653	
Tablero de control	OK	18/03/2023	55,653	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	18/03/2023	55,653	

Ruidos en el interior	NO		55,653	
Fugas de aceite	NO	18/03/2023	55,653	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	18/03/2023	55,653	
Crucetas	ENGRASE	18/03/2023	55,653	
Soportes de cardan	OK		55,653	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	18/03/2023	55,653	
REGULACION DE FRENOS	SI	18/03/2023	55,653	
Estado de las PASTILLAS	OK	18/03/2023	55,653	
Estado de las zapatas posteriores	OK		55,653	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	18/03/2023	55,653	
Deposito de Hidrolina	OK	18/03/2023	55,653	
SERVO hidráulica de dirección	OK		55,653	
Terminales de dirección/Jebes	OK	18/03/2023	55,653	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	18/03/2023	55,653	
Amortiguadores	OK		55,653	
SISTEMA DE NEUMATICOS				
Estado de llantas y aros	OK	18/03/2023	55,653	
Llanta de repuesto	OK		55,653	
Pernos y tuercas de llanta	OK	18/03/2023	55,653	
Espárragos	OK		55,653	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	18/03/2023	55,653	60,000
Espejos laterales	OK		55,653	
Correa de seguridad	OK		55,653	
Pisos	OK		55,653	
Tapiz de puertas	OK		55,653	
Chapas de puertas	OK		55,653	
Parabrisa y vidrios	OK	18/03/2023	55,653	
circulina	OK	18/03/2023	55,653	