

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: AZZ-759

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 2GD4599906

Km ACTUAL

91,020

FECHA

7/03/2023

SUPERVISOR:

LUDMER HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR:

TALLER CENTAL SJM

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	14/08/2021	44,000	
Plato de embrague	OK		91,020	
Disco de embrague	OK	7/03/2023	91,020	
Nivel de líquido	OK		91,020	
Nivel de aceite Corona 1	OK	7/03/2023	91,020	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	7/03/2023	91,020	95,000
Consumo de aceite	NO		91,020	
Fugas de aceite	NO	7/03/2023	91,020	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	7/03/2023	91,020	
Fugas de aceite de motor	NO	7/03/2023	91,020	
Estado de filtros de aire	CAMBIO	7/03/2023	91,020	100,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	7/03/2023	91,020	95,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	7/03/2023	91,020	
Filtro de petróleo	CAMBIO	7/03/2023	91,020	100,000
Fugas de petróleo	NO	7/03/2023	91,020	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	7/03/2023	91,020	
Bornes de baterías	OK	7/03/2023	91,020	
Plumilla limpia parabrisa	OK	7/03/2023	91,020	
Claxon	OK		91,020	
Luces de alta y baja	OK		91,020	
Luces de direccionales	OK	7/03/2023	91,020	
Luces de estacionamiento	OK		91,020	
Luces de frenos	OK	7/03/2023	91,020	
Luces de la cabina	OK		91,020	
Alarma de retroceso	OK	7/03/2023	91,020	
Faro neblinero y pirata	OK	7/03/2023	91,020	
Trico	OK		91,020	
Tablero de control	OK		91,020	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	7/03/2023	91,020	
Ruidos en el interior	NO		91,020	
Fugas de aceite	NO		91,020	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				

Cardanes	ENGRASE	7/03/2023	91,020	
Crucetas	ENGRASE	7/03/2023	91,020	
Soportes de cardan	OK		91,020	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	7/03/2023	91,020	
REGULACION DE FRENOS	SI	7/03/2023	91,020	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	85%	7/03/2023	91,020	
Estado de las zapatas posteriores	80%	7/03/2023	91,020	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		7/03/2023		
Mecanismos de dirección	OK	7/03/2023	91,020	
Deposito de Hidrolina	OK	7/03/2023	91,020	
SERVO hidráulica de dirección	OK	7/03/2023	91,020	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	7/03/2023	91,020	
Terminales de direccion/ rack	OK	7/03/2023	91,020	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	7/03/2023	91,020	
Amortiguadores	OK	7/03/2023	91,020	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	7/03/2023	91,020	
Llanta de repuesto	OK	7/03/2023	91,020	
Pernos y tuercas de llanta	OK		91,020	
Espárragos	OK	7/03/2023	91,020	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	CAMBIO	7/03/2023	91,020	100,000
Espejos laterales retrovisores	OK		91,020	
Correa de seguridad	OK		91,020	
CONOS DE SEGURIDAD	OK	7/03/2023	91,020	
PALA Y PICO	NO		91,020	
KIT ANTIDERRAME	NO	7/03/2023	91,020	
PERTIGA	NO	7/03/2023	91,020	
circulina	OK	7/03/2023	91,020	