

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 2/02/2023

PLACA: BKC-812

Km ACTUAL 45,467

MARCA: MITSUBISHI L-200

Nº DE MOTOR: 4N15UHC9598

SUPERVISOR: LUDMIR HUAMALI

TECNICO: DAVID PAITA

LUGAR : TALLER CENTRAL SJM

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	2/10/2021	15,113	
Plato de embrague	OK		45,467	
Disco de embrague	OK		45,467	
Nivel de líquido	OK		45,467	
Nivel de aceite Corona 1	OK	2/02/2023	45,467	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	2/02/2023	45,467	50,000
Consumo de aceite	NO		45,467	
Fugas de aceite	NO		45,467	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	2/02/2023	45,467	
Fugas de aceite de motor	NO		45,467	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	2/02/2023	45,467	50,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	2/02/2023	45,467	50,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	2/02/2023	45,467	
Filtro de petróleo	CAMBIO	2/02/2023	45,467	30,000
Fugas de petróleo	NO	2/02/2023	45,467	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	2/02/2023	45,467	
Bornes de baterías	OK		45,467	
Plumilla limpia parabrisa	OK	2/02/2023	45,467	
Claxon	OK		45,467	
Luces de alta y baja	OK	2/02/2023	45,467	
Luces de direccionales	OK		45,467	
Luces de estacionamiento	OK	2/02/2023	45,467	
Luces de frenos	OK		45,467	
Luces de la cabina	OK	2/02/2023	45,467	
Alarma de retroceso	OK		45,467	
Faro neblnero y pirata	OK	2/02/2023	45,467	
Trico	OK	2/02/2023	45,467	

Tablero de control	OK		45,467	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	2/02/2023	45,467	
Ruidos en el interior	NO		45,467	
Fugas de aceite	NO	2/02/2023	45,467	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	2/02/2023	45,467	
Crucetas	ENGRASE	2/02/2023	45,467	
Soportes de cardan	OK		45,467	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de DISCOS	OK	2/02/2023	45,467	
REGULACION DE FRENOS	SI	2/02/2023	45,467	
Estado de las PASTILLAS	60%	2/02/2023	45,467	
Estado de las zapatas posteriores	60%	2/02/2023	45,467	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	2/02/2023	45,467	
Deposito de Hidrolina	OK		45,467	
SERVO hidráulica de dirección	OK	2/02/2023	45,467	
Alineamiento de dirección/balanceo	OK	2/02/2023	45,467	
Terminales de dirección/Jebes	OK	2/02/2023	45,467	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK		45,467	
Amortiguadores	OK	2/02/2023	45,467	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	2/02/2023	45,467	
Llanta de repuesto	OK		45,467	
Pernos y tuercas de llanta	OK	2/02/2023	45,467	
Espárragos	OK	2/02/2023	45,467	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	2/02/2023	45,467	50,000
Espejos laterales retrovisores	OK	2/02/2023	45,467	
Correa de seguridad	OK		45,467	
Pisos	OK		45,467	
Chapas de puertas/ cremallera	OK	2/02/2023	45,467	
Parabrisa y vidrios	OK		45,467	
circulina	OK	2/02/2023	45,467	