


CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC
CENTRO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS S.A.C.
Av. Japón (Antes Bertello) S/N con Calle A Urb. Industrial Bocanegra - Callao
TEL: (01) 719 9494 / (01) 719 5444
www.ceditedv.com.pe



CENTRO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS - CEDITEDV S.A.C.
Autorizado por R.D. N° 4492-2018-MTC/15
Av. Japón (Antes Bertello) S/N con Calle A, Urb. Industrial Bocanegra - Callao
Teléfono: (01) 719 5444 - (01) 719 9494
Email: comercial@cedive.com.pe

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N°: C-2023-187-276-005465

Tipo de Inspección: Inspección Técnica Ordinaria + Complementaria Fecha de Inspección: 07/02/2023 11:16:04 Informe de Inspección: 191355 - 164902

I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1. Placa	RCM807	7. Combustible	DIESEL	13. Asientos / Pasajeros	5 / 4
2. Categoría	N1	8. VIN / N° de Serie	8AJK8CD4K3185673	14. Largo / Ancho / Alto	5 330 / 1 855 / 1 815
3. Marca	TOYOTA	9. N° de Motor	1GDG100703	15. Color (es)	BLANCO
4. Modelo	HILUX	10. Carrocería	PICK UP	16. Peso Neto (kg)	2 147
5. Año de Fabricación	2 019	11. Marca de Carrocería	TOYOTA	17. Peso Bruto (kg)	2 910
6. Kilometraje	99 191	12. N° Ejes / N° Ruedas	2 / 4	18. Peso UBI (kg)	763

II. DATOS DE LOS EQUIPOS

CITV	CEDITEV	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio	Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	1	Equipo N°	00402713	Equipo N°	00404313	Equipo N°	0199
				Equipo N°	17095	Equipo N°	00403313

III. RESULTADOS OBTENIDOS

FRENO DE SERVICIO						PRUEBA DE FRENOS				FRENO DE EMERGENCIA			
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Der.	Izq.	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)	Der.	Izq.	Resultado	Ejes	Peso (Kg)
1*	1 210	2.61	2.51	4		1*	920	2.37	2.46	23	A	1*	
2*	920	1.90	2.15	12		2*						2*	
3*					44	A	3*					3*	
4*							4*					4*	
5*							5*					5*	

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN			
Ejes	Desviación (mm)	Resultado	Ejes	Medida Obtenida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida Obtenida (Luz o C)	Der.	Izq.	Alineamiento	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)
1*	-3.00	A	1*	5.00	5.00	A	Bajas	6	12	OK/OK/OK/OK	A	Izq.	87
2*	1.90	A	2*	5.00	5.00	A	Altas	20	19	XX/XX	A	Der.	81
3*			3*				Alta Adicional					Desv.	6
4*			4*				Neblineros					Resultado	A
5*			5*									Resultado Final	A

EMISIONES Temp. Aceite (°C)	80	CO Ralentí (%)		CO Aceleración (%)		Resultado	
DE GASES RPM	1450	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acel. (%)			
Opacidad (m ⁻¹)	1.30	HC Ralentí (ppm)		HC Aceleración (ppm)		A	

IV. DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO 012 PRUEBA DE FRENOS EN EL FRENO METRO - Frenos principales o de servicio con eficiencia entre 30 y 50% Vigencia SCAT/CAT 08/11/2023

INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS

CLASIFICACIÓN LEVE

LUIS APAESTEGUI VEGA
INGENIERO MECÁNICO
CIP: 136833

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

DG-238 - 200080

Resultado de la Inspección

Vigencia del Certificado

Fecha de la Próxima Inspección

APROBADO

12 MESES

07/02/2024

Firma del Ingeniero Supervisor