

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: AXK-850

MARCA: TOYOTA

Nº DE MOTOR: 1GD4445278

FECHA

26/12/2022

Km ACTUAL

105,247

SUPERVISOR:

LUDMER HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR :

TALLER

CENTRAL

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	CAMBIO	16/06/2021	65,304	
Plato de embrague	OK	16/06/2021	65,304	
Disco de embrague	OK	16/06/2021	65,304	
Nivel de líquido	OK	26/12/2022	105,247	
Nivel de aceite Corona 1	OK	26/12/2022	105,247	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	26/12/2022	105,247	110,000
Consumo de aceite	NO	26/12/2022	105,247	
Fugas de aceite	NO	26/12/2022	105,247	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	26/12/2022	105,247	
Fugas de aceite de motor	NO	26/12/2022	105,247	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	26/12/2022	105,247	110,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	26/12/2022	105,247	110,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	26/12/2022	105,247	
Filtro de petróleo	OK	26/12/2022	105,247	110,000
Fugas de petróleo	NO	26/12/2022	105,247	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	26/12/2022	105,247	
Bornes de baterías	OK	26/12/2022	105,247	
Plumilla limpia parabrisa	OK		105,247	
Claxon	OK		105,247	
Luces de alta y baja	OK	26/12/2022	105,247	
Luces de direccionales	OK		105,247	
Luces de estacionamiento	OK		105,247	
Luces de frenos	OK		105,247	
Luces de la cabina	OK		105,247	
Alarma de retroceso	OK		105,247	
Faro neblinero y pirata	OK		105,247	
Trico	OK		105,247	
Tablero de control	OK	26/12/2022	105,247	
CAJA DE CAMBIOS				
Estado y nivel de aceite	OK	26/12/2022	105,247	
Ruidos en el interior	NO		105,247	

Fugas de aceite	NO		105,247	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	26/12/2022	105,247	
Crucetas	ENGRASE	26/12/2022	105,247	
Soportes de cardan	OK		105,247	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	26/12/2022	105,247	
REGULACION DE FRENOS	SI	26/12/2022	105,247	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	CAMBIO	26/12/2022	105,247	
Estado de las zapatas posteriores	OK	26/12/2022	105,247	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	26/12/2022	105,247	
Deposito de Hidrolina	OK		105,247	
SERVO hidráulica de dirección	OK		105,247	
Alineamiento de dirección/balanceo	SI	26/12/2022	105,247	
Terminales de dirección/Jebes	OK	26/12/2022	105,247	
SUSPENSIÓN				
MUELLES	OK	26/12/2022	105,247	
TRAPECIOS	OK	26/12/2022	105,247	
Amortiguadores	OK		105,247	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	26/12/2022	105,247	
Llanta de repuesto	OK		105,247	
Pernos y tuercas de llanta	OK		105,247	
Líquido de Freno	OK	26/12/2022	105,247	
Espárragos	OK	26/12/2022	105,247	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	26/12/2022	105,247	110,000
Espejos laterales retrovisores	OK		105,247	
Correa de seguridad	OK		105,247	
Pisos	OK		105,247	
Tapiz de puertas	OK	26/12/2022	105,247	
Chapas de puertas	OK		105,247	
Parabrisa y vidrios	OK		105,247	
circulina	OK	26/12/2022	105,247	