

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PLACA: BSG-408

MARCA: HYUNDAI H-350

FECHA

18/01/2023

Km ACTUAL

55,126

SUPERVISOR:

LUDMER HUAMALI

TECNICO:

DAVID PAITA

LUGAR:

TALLER CENTRAL SJM

	Observación	Fecha	Kilometraje	Próximo KM de mto
SISTEMA DE TRANSMISIÓN				
Embrague	OK	23/10/2023	15,258	
Plato de embrague			55,126	
Disco de embrague			55,126	
Nivel de líquido			55,126	
Nivel de aceite Corona 1	OK	18/01/2023	55,126	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN				
Aceite de motor	CAMBIO	18/01/2023	55,126	60,000
Consumo de aceite	NO		55,126	
Fugas de aceite	NO		55,126	
MOTOR				
Funcionamiento de motor	OK	18/01/2023	55,126	
Fugas de aceite de motor	NO		55,126	
Estado de filtros de aire	LIMPIEZA	18/01/2023	55,126	60,000
Estado de filtros de aceite	CAMBIO	18/01/2023	55,126	60,000
SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
Humo por el escape	NO	18/01/2023	55,126	
Filtro de petróleo	OK	18/01/2023	55,126	60,000
Fugas de petróleo	NO		55,126	
SISTEMA ELÉCTRICO MOTRIZ				
Baterías	OK	18/01/2023	55,126	
Bornes de baterías	OK		55,126	
Plumilla limpia parabrisa	OK		55,126	
Claxon	OK		55,126	
Luces de alta y baja	OK		55,126	
Luces de direccionales	OK		55,126	
Luces de estacionamiento	OK		55,126	
Luces de frenos	OK		55,126	
Luces de la cabina	OK		55,126	
Alarma de retroceso	OK		55,126	
Faro neblinero y pirata	OK		55,126	
Trico	OK		55,126	
Tablero de control	OK		55,126	
CAJA DE CAMBIOS				

Estado y nivel de aceite	OK	18/01/2023	55,126	
Ruidos en el interior	NO		55,126	
Fugas de aceite	NO		55,126	
ACOPLES DE TRANSMISIÓN				
Cardanes	ENGRASE	18/01/2023	55,126	
Crucetas	ENGRASE	18/01/2023	55,126	
Soportes de cardan	OK		55,126	
SISTEMA DE FRENO				
Estado de los frenos	OK	18/01/2023	55,126	
Regulacion de frenos			55,126	
Estado de las PASTILLAS DELANTERAS	70%	18/01/2023	55,126	
SISTEMA DE DIRECCIÓN				
Mecanismos de dirección	OK	18/01/2023	55,126	
Deposito de Hidrolina	OK		55,126	
Servo hidráulica de dirección	OK		55,126	
Alineamiento de dirección/balanceo			55,126	
Terminales de dirección/Jebes			55,126	
SUSPENSIÓN				
TRAPECIOS	OK	18/01/2023	55,126	
Amortiguadores	OK		55,126	
SISTEMA DE NEUMÁTICOS				
Estado de llantas y aros	OK	18/01/2023	55,126	
LLANTAS	OK		55,126	
Pernos y tuercas de llanta			55,126	
Espárragos	OK		55,126	
CABINA				
AIRE ACONDICIONADO	LIMPIEZA	18/01/2023	55,126	60,000
Espejos laterales retrovisores	OK		55,126	
Correa de seguridad	OK		55,126	
Pisos	OK		55,126	
Tapiz de puertas	OK		55,126	
Chapas de puertas	OK		55,126	
Parabrisa y vidrios	OK		55,126	