



RTP SAN CRISTOBAL SAC

RD N° 2250-2018-MTC/15

DIRECCIÓN: AV. NÉSTOR GAMBETA MZ. A LOTE 1, 2 Y 3 URB. PROGRESIVA LAS ORQUÍDEAS 2,
DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

TELÉFONOS: 975 759 712 - (01) 468-7889

CORREO: callao@rtpsancristobal.pe

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

N° C-2020-060-253-017415

Tipo de Inspección : Inspección Técnica Vehicular Complementaria	Fecha Inspección : 30/12/2020	Informe de Inspección N° : 6262 - 5957
--	-------------------------------	--

I.- CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

1 Placa	BHK939	7 Combustible	DIESEL	13 Asientos / Pasajeros	3 / 2
2 Categoría	N2	8 VIN / N° de Serie	9535H5TB1MR124574	14 Largo / Ancho / Alto	6.980 / 2.100 / 3.420
3 Marca	VOLKSWAGEN	9 N° de Motor	36689638	15 Color (es)	BLANCO
4 Modelo	9.170 NEW DELIVERY E5	10 Carrocería	SANITARIO	16 Peso Neto (kg)	4,400
5 Año Fabricación	2,021	11 Marca Carrocería	VOLKSWAGEN	17 Peso Bruto (kg)	8,800
6 Kilometraje	341	12 N° Ejes / N° Ruedas	2 / 6	18 Peso Útil (kg)	4,400

II.- DATOS DE LOS EQUIPOS

CITY	RTP SAN CRISTOBAL	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacímetro	Regloscopio Luxómetro	Banco de Suspensión
Línea	Mixta 1	Equipo N° Cosber s1805152	Equipo N° Cosber s1805154	Equipo N° Cosber s18136306DS	Equipo N° Cosber s180295	Equipo N° Cosber s1805149

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

PRUEBA DE FRENOS																		
FRENO DE SERVICIO						FRENO DE ESTACIONAMIENTO						FRENO DE EMERGENCIA						
Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Deseq. (%)	Eficien (%)	Result	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado	Ejes	Peso (Kg)	Fuerza de Frenado (kN)		Eficiencia (%)	Resultado
		Der.	Izq.						Der.	Izq.					Der.	Izq.		

PRUEBA ALINEAMIENTO			PRUEBA DE NEUMÁTICOS			PRUEBA DE LUCES				PRUEBA DE SUSPENSIÓN		
Ejes	Desviación (m/km)	Resultado	Ejes	Medida (mm)	Resultado	Tipo de Luz	Medida (Lux o C)		Alineamiento (1)	Resultado	Delantera (%)	Posterior (%)
				Der.	Izq.		Der.	Izq.			Izq.	Izq.
						Bajas					Der.	Der.
						Altas					Desv.	Desv.
						Alta Adicional					Resultado	Resultado
						Neblineros					Resultado Final	
						(1) Indica la desviación del haz de luz a la IZQ. / DER+ / INF- / SUP+						

EMISIONES DE GASES		T° Aceite (°C)	CO Ralentí (%)	CO + CO2 Ralentí (%)	HC Ralentí (ppm)	CO Aceleración (%)	CO + CO2 Acel. (%)	HC Aceleración (ppm)	Resultado	EMISIONES SONORAS		Sonómetro (dB)	Resultado
		RPM											
		Opacidad (m -1)											

IV.- DEFECTOS ENCONTRADOS

CÓDIGO	INTERPRETACIÓN DE DEFECTOS	CLASIFICACIÓN
--------	----------------------------	---------------

Vigencia SOAT/CAT: 23/12/2021

NOTA: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular

V.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR


RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓN
APROBADO	12 MESES	30/12/2021

ING. FUENTES VARGAS ROSSINI FRANCISCO
Reg. CIP N° 139434

CI 221 000043101

**5.9 CERTIFICACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
DE MERCANCÍAS GENERALES O ESPECIALES NO CONSIDERADAS COMO MATERIALES O
RESIDUOS PELIGROSOS**

CLASE DE AUTORIZACIÓN : MERCANCIAS EN GENERAL (ÁMBITO NACIONAL)



Mediante el presente documento se certifica que el vehículo materia de inspección destinado al servicio de transporte público de mercancías generales o especiales no consideradas como materiales o residuos peligrosos, ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular Complementaria al haberse verificado que se encuentra en buenas condiciones técnicas y mecánicas de funcionamiento, que cumple con las condiciones y características técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, en los artículos 19° y 21° del Reglamento Nacional de Administración de Transportes aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009-MTC según consta en el Informe de Inspección Técnica Vehicular N° 6262 - 5957

OBSERVACIONES

Fecha de Inspección : 30/12/2020

Firma del Ingeniero Supervisor


ING. PORTES VARGAS ROSSINI FRANCISCO
Reg. CIP N° 139434